

Certificadora Nacional S.A.S.

NIT: 901.171.431-2

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

OTORGADO A:

SERVICENTRO LA FRONTERA DE CHILES

JAIRO ADALBERTO NARVAEZ RIOFRIO NIT: 98.324.285-1

CORREGIMIENTO DE CHILES, CUMBAL (NARIÑO)

Código SICOM: 630039

Tanque 1: Diesel 2.503 Gal, Tanque 2: Gasolina 5.002 Gal.

Islas: 1, Surtidores: 1, Mangueras: 4

Cumple con los requisitos aplicables a EDS - Automotriz de combustible líquido - pública de la Resolución 40198 de 2021

(4; 4.1; 4.2; 4.3; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.3.1 / 5.3.2; 5.4; 5.5; 5.6.1; 5.6.2; 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4)

Esta certificación es válida sólo si la estación de servicio mantiene las condiciones con las cuales fue inspeccionada

CERTIFICADO: 23-11-AU-252

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2023

INFORME No: SE-23-11-AU-252



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ISO/IEC 17020:2012
19-OIN-024